

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tył, R

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Oświetlenie, elektryka > 902-20 Instalacja elektryczna, tył samochodu



Szczegóły produktu

Numer artykułu:	98661296100
Producent:	Oryginalne części Porsche
Stan:	używany Stan bardzo dobry, drobne ślady użytkowania lub transportowe/magazynowe
Przeznaczone do:	Porsche Boxster > Model 986, 2002-2004
Strona:	Prawa
Strona:	
Cena producenta:	122,82 € (netto :99,85 €)
Rabat:	50%
Dostępność:	dostępność na zapytanie
Cena:	61,41 € (netto:49,93 €)

Opis produktu

Porsche Boxster 986 Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tył, R.

Galeria produktu

