

Lenkrad, leicht defekt (Bild Nr. 3)

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Interieur, Audio & Kommunikation > 403-05 Lenkrad



Produktdetails

Artikelnummer: 95B419091NA34-001

Hersteller: Porsche Originalteile

Zustand: **Gebraucht**
Zustand schlecht, beschädigt

Geeignet für: Porsche Macan > Modell 95B (14-24), 2014-heute

Herstellerpreis: ~~887,60 €~~
(netto :745,88 €)

Rabatt: **65%**

Verfügbarkeit: **Verfügbarkeit auf Anfrage**

Preis: **310,66 €**
(netto:261,06 €)

Produktbeschreibung

Porsche Macan Lenkrad / leicht defekt (Bild Nr. 3)

Galeria produktu

