

Blokada synchronizatora 1. biegu

 **TEILE.COM** > 928 > Skrzynia biegów, sprzęgło > 302-05 Obudowa skrzyni biegów, łożyska, uszczelki



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 92830232100

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche 911 > od roku 1974 do 1989,
1974-1986
Porsche 928, 1978-1986
Porsche 924, 1976-1985

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **12,76 €**
(netto:10,37 €)

Opis produktu

Blokada synchronizatora 1. biegu