

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, fotel wentylowany, Gąbka przedniego siedzenia, strona pasażera

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Wnętrze, audio i komunikacja > 817-00 Fotele przednie



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 95B881256CA

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-25), 2019-
dzisiaj

Strona:

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **988,94 €**
(netto:804,02 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, fotel wentylowany, Gąbka przedniego siedzenia, strona pasażera

Galeria produktu

