

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tył, L

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Oświetlenie, elektryka > 902-20 Instalacja elektryczna, tył samochodu



Szczegóły produktu

Numer artykułu:	98661296000
Stan:	nowy
Przeznaczone do:	Porsche Boxster > Model 986, 2002-2004
Strona:	Lewa
Cena producenta:	137,99 € (netto : 112,19 €)
Rabat:	5%
Dostępność:	wysyłka za 3-7 dni* *jeżeli towar jest dostępny u producenta
Cena:	131,09 € (netto:106,58 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tył, L