

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tylny, R

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Oświetlenie, elektryka > 902-20 Instalacja elektryczna, tył samochodu



Szczegóły produktu

Numer artykułu:	98661295401-001
Stan:	używany
Przeznaczone do:	Porsche Boxster > Model 986, 1997-2001
Strona:	Prawa
Cena producenta:	110,70 € (netto :90,00 €)
Rabat:	50%
Dostępność:	gotowy do wysyłki
Cena:	55,35 € (netto:45,00 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy wiązki czujnika prędkości / ABS, zużycia klocków, tylny, R

Galeria produktu

